

Informationen zur

WWAN Modul Firmware 3.5.24 Rel (MC7710)

Copyright (c) 2002-2014 LANCOM Systems GmbH, Würselen (Germany)

Die LANCOM Systems GmbH übernimmt keine Gewähr und Haftung für nicht von der LANCOM Systems GmbH entwickelte, hergestellte oder unter dem Namen der LANCOM Systems GmbH vertriebene Software, insbesondere nicht für Shareware und sonstige Fremdsoftware.

LANCOM Systems GmbH
 Adenauerstrasse 20 / B2
 52146 Würselen
 Germany

Internet: <http://www.lancom.de>

14.03.2014, WWingens

Inhaltsübersicht

1. Einleitung	2
Warnhinweis – Sichern der aktuellen Konfiguration.....	2
Hinweis zur gerätespezifischen Unterstützung der aktuellen WWAN-Modul Firmware Version ..	2
2. Bekannte Einschränkungen	2
3. Neue Features, Änderungen und Historie	3
WWAN Modul Firmware Änderungen von 3.0.11 ► 3.5.24 Rel	3
4. Bemerkungen	4

1. Einleitung

Im Rahmen der von den Produkten vorgegebenen Hardware ist die jeweils aktuelle WWAN Firmware Version für alle LANCOM Produkte mit entsprechendem WWAN-Modul verfügbar und wird von LANCOM Systems kostenlos zum Download angeboten.

Dieses Dokument beschreibt die Neuerungen der WWAN Firmware Release 3.5.24 Rel.

Warnhinweis – Sichern der aktuellen Konfiguration

Bitte sichern Sie vor dem Update Ihrer LANCOM-Geräte auf eine neue WWAN-Modul Firmware Version **unbedingt** Ihre Konfigurationsdateien!

Wegen der umfangreichen Feature-Erweiterungen ist ohne eine solche Sicherung ein Downgrade auf die alte Firmware nicht mehr automatisch möglich.

Hinweis zur gerätespezifischen Unterstützung der aktuellen WWAN-Modul Firmware Version

Das Update betrifft die folgenden LANCOM Router der 178x-4G Reihe mit LTE-Modul:

- LANCOM 1781-4G
- LANCOM 1781A-4G
- LANCOM 1780EW-4G

2. Bekannte Einschränkungen

Aktuelle Support-Hinweise und bekannte Einschränkungen zur aktuellen WWAN-Modul Firmware finden Sie im Support-Bereich unserer Webseite www.lancom.de/support-hinweise

3. Neue Features, Änderungen und Historie

WWAN Modul Firmware Änderungen von 3.0.11 ► 3.5.24 Rel

Korrekturen/Anpassungen:

- Bei guten Empfangswerten kommt es nicht mehr zu Abbrüchen mit LTE Verbindungen.
- Ein Verbindungsabbruch führt nicht mehr dazu, dass das Modem im Zustand „no cell“ bleibt.

4. Bemerkungen

Wenn Sie Ihr Gerät auf eine neue Version aufrüsten wollen, installieren Sie bitte zuerst die aktuelle LCMS-Version. **Vor dem Firmware-Upload sollten Sie die Konfiguration des Routers sichern.** Anschließend können Sie im Programm LANconfig über den Button „Firmware-Upload“ die aktuelle WWAN-Modul Firmware Version in das Gerät laden.

Grundsätzlich empfehlen wir Ihnen ein Firmwareupdate nur dann durchzuführen, wenn Sie eines der neuen Features benötigen.

Bitte beachten Sie, dass es für Ihr Gerät verschiedene Upload-Dateien geben kann. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der LIESMICH.PDF Datei im Download-Bereich Ihres Gerätes auf unserer Homepage.